

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SENSOR CEILING MOUNTING KIT

DALI-2 SENSORS | Czujniki obecności i światła DALI-2 do automatycznego sterowania oświetleniem



Obszary zastosowań

- Kompatybilny z CZUJNIKIEM DALI-2 LS-PD-8 IR CI, CZUJNIKIEM DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI, SENSOR DALI-2 LS-PD-24 IR CM, SENSOR DALI-2 LS-PD-HB-21 IR CM

Zalety produktu


- Prosty montaż na suficie za pomocą zacisków sprężynowych
- Zintegrowany zacisk kablowy

Cechy produktu

- Umożliwia montaż natynkowy lub wpuszczany w sufit
- Montaż natynkowy: stopień ochrony IP54
- Integracja z sufitem: stopień ochrony IP20

DANE TECHNICZNE

WYMIARY I WAGA



Długość	68,00 mm
Szerokość	68,00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	68.00 mm
Wysokość	44,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	44.00 mm
Masa produktu	80,00 g

KOLOR I MATERIAŁ

Kolor produktu	biały
----------------	-------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Nie
Typ instalacji	Montaż na powierzchni

CERTYFIKATY I NORMY

Znaki stacji badawczych	CE
Klasa ochronności	II
Typ zabezpieczenia	IP20

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	SENSOR CM KIT
	Deklaracje zgodności	SENSOR CM KIT

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075843905	Składane pudełko 1	110 mm x 110 mm x 100 mm	144.00 g	1.21 dm³

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075843912	Karton wysyłkowy 48	630 mm x 460 mm x 244 mm	8032.00 g	70.71 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Aktualne informacje można znaleźć na stronie www.ledvance.com/light-management-systems

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.